Dessiner la façade

5	façade	2		PVC expansé
Rep	Désignation	Qté	Dimensions	Matériaux



1) Utiliser le logiciel Solidworks

Réaliser un nouveau document
Puis une nouvelle pièce





2) Réaliser une esquisse
Dessiner **<u>des lignes</u>**
sur le plan de face



Choisir de dessiner
sur le plan de face





Dessiner les lignes
avec les cotations suivantes



Valider l'esquisse





a) cliquer sur l'esquisse pour que les traits deviennent de couleur verte.

b) puis sélectionner fonctions

c) puis base bossage extrudé

la valeur de la profondeur est de **3 mm**, puis valider

Enregistrer votre fichier sous le nom facade dans votre dossier

Vous devez obtenir la pièce suivante.